

2014 CATERPILLAR D6T TRACTOR DE CADENAS PARA MINERÍA

INSPECTION DETAILS

Tipo de Inspección	Comercio
Formulario de inspección	Standard
Subtipo	Comercio por Usado
No. De Inspección	10025605
Estado de Inspección	Finalizado
Creado	03/03/23 09:16:36
Actualizado	03/24/23 00:12:48
Creado Por	Urtubia, Pablo
Inspector	Urtubia, Pablo
Vendedor	Corvalan Ortuzar, Isabel
No. de Serie de la Transmisión	K1T06606
No. de Serie del Motor	TXD07939
No. de Inventario	10050935
No. de Serie	SMC01779
SMU / Horas	11,293
Ubicación	Santiago, Chile



CARACTERÍSTICAS

GENERALIDADES

- AIR SUSPENSION SEAT
- DESGARRADOR, MÚLTIPLES VÁSTAGOS
- HOJA, EN U
- REJILLAS
- AIRE ACONDICIONADO
- DIRECCIÓN, PALANCA UNIVERSAL
- HOJA, INCLINACIÓN DE ÁNGULO SIMPLE
- CONTROL HIDRÁULICO
- ENLACE AL PRODUCTO
- PROTECTORES DEL MOTOR

CONDICIÓN

●●● Bueno

●● Suficiente

● Deficiente

Approved Repair

APARIENCIA GENERAL

●●● Barra de tiro

●●● Cabina o techo

●●● Caja de la batería

●●● Capó

●●● Contrapeso

●●● Escalones / Escalera

●●● Paragolpes

●● Parrilla del Radiador
Parrilla del radiador levemente
abollada

●●● Pasamanos

●●● Pintura

●●● Protecciones:

●●● Protección de la Transmisión

●●● Recintos de Motor

●●● Soldaduras del bastidor
principal

●●● Tanque de combustible

SÍ Se requiere limpieza

Notas - APARIENCIA GENERAL
Equipo en buenas condiciones.

SAFETY ITEMS

●●● Alarma de retroceso

●●● Bocina

●●● Cinturón de Seguridad/fecha

●●● Freno de estacionamiento -
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

●●● Safety Locks / Pins

SÍ Placa de certificación ROPS

SÍ ROPS

SÍ Safety Decals In Place / Legible

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●● Aire acondicionado

●●● Asiento amortiguado /
Apoyabrazos

●●● Consola de tablero

●●● Headliner

●●● Horómetro Reemplazado/En
Funcionamiento

●●● Interruptores

●●● Limpiaparabrisas

●●● Luces interiores

●●● Medidores

●●● Seat Suspension Type /
Condition

●●● Vidrio/espejos

NO Manual de operación y
mantenimiento actual

NO Manual de piezas actual

NO Manual de seguridad actual

MOTOR

●●● Color/Nivel del Anticongelante
Color Rojo

●●● Condición de operación -
MOTOR

●●● Escape/Silenciador/Vertical

●●● Estado/Horas de Servicio del
Filtro de Aceite

●●● Filtros de aire

●●● Sistema de inyección de
combustible

●●● Soportes de motor

●●● Turbocompresor / Ventilador

NO Agua en el aceite

NO Componentes en radiador

NO Fuga

NO Fugas de aceite

NO Golpeteo

SÍ ¿El nivel de fluidos está bien?

Notas - MOTOR

Motor Diesel funcionando
correctamente.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

●●● Bomba de agua

●●● Correas / Poleas - SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO

●●● Enfriadores

●●● Mando/Tipo de Ventilador

●● Mangueras
Desgaste por horas de servicio
del equipo.

●●● Radiador

●●● Ventilador

NO Fugas - SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO

SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA

●●● Alternador

●●● Baterías / Cables

●●● Cables

●●● Luces de Trabajo

●●● Motor de arranque

● Product Link / Condition
Equipo no cuenta con product
Link

NO Active Codes

NO Ayuda con éter

SÍ Calentador del bloque

NO Terminal de Arranque Auxiliar

Notas - SISTEMA ELÉCTRICO,
ARRANQUE Y RECARGA
Equipo no cuenta con Product Link

TRANSMISIÓN

●●● Bomba - TRANSMISIÓN

●●● Caja

●●● Condición de operación -
TRANSMISIÓN

●●● Controles - TRANSMISIÓN

●●● Convertidor de Par (Velocidad
de Calado)

●●● Enfriador

●●● Estado/Horas de Servicio del
Filtro de Aceite de La
Transmisión

●●● Medidores de
temperatura/presión

●●● Sellos

●●● Transmisión - Cambios de
avance

●●● Transmisión - Cambios de
retroceso

●●● Tuberías / Conexiones -
TRANSMISIÓN

●●● Válvulas

NO Auto Shift

NO Fugas - TRANSMISIÓN

NO Hydrostatic

NO Multi Velocity Shift Program

NO Powershift

NO Traction Control

NO Transmisión - Ruido

DIRECCIÓN

●●● Condición de operación de la dirección

●●● Controles de dirección de diferencial

●●● Embrague de dirección

●●● Pump / Motor

●●● Steering Valve

●●● Varillaje de dirección

Notas - DIRECCIÓN

Sistema de dirección funcionando correctamente.

FRENO

●●● Operación del Freno de Estacionamiento

●●● Operación del Freno de Servicio

Notas - FRENO

Sistema de freno funcionando correctamente.

SISTEMAS HIDRÁULICOS

●●● Bombas

●●● Cilindro de inclinación

●●● Cilindros de levantamiento

●●● Condición de operación

●●● Estado/Horas de Servicio del Filtro de Aceite Hidráulico

●●● Tanque/Mirilla/Cápsula de Cierre

●●● Varillaje de control - SISTEMAS HIDRÁULICOS

●●● Válvulas Hidráulicas

NO Fugas - SISTEMAS HIDRÁULICOS

HOJA

●●● Brazos de inclinación

●●● Cuchillas y Puntas

●●● Muñones

●●● Muñón

●●● Parte Trasera de la Hoja

●●● Pasadores

DESGARRADOR / GARFIO / CABRESTANTE

●●● Cilindro de levantamiento del desgarrador

●●● Pasadores y bujes

●●● Soportes / Prisioneros

●●● Tuberías/conexiones -
DESGARRADOR / GARFIO /
CABRESTANTE

●●● Varillaje de control

●●● Viga / Bastidor

●●● Vástagos / Herramientas de
corte

TREN DE RODAJE

	Medición (Izq.)	% de Desgaste (Izq.)	Total de Horas Potenciales (Izq.)	Medición (Der.)	% de Desgaste (Der.)	Total de Horas Potenciales (Der.)
Enlaces	130	16		130	16	
Pasadores y bujes (externos)	72	10		72	10	
Pasadores y bujes (internos)	818			816		
Rodillo de cadena 1	18	18		17	12	
Rodillo de cadena 2	17	12		16	6	
Rodillo de cadena 3	14	0		17	12	
Rodillo de cadena 4	17	12		17	12	
Rodillo de cadena 5	17	12		17	12	
Rodillo de cadena 6	17	12		17	12	
Rodillos superiores delanteros	199	0		199	0	
Ruedas guía delanteras	25	8		25	8	
Ruedas guía traseras	24.5	6		25	8	
Segmentos	223	7		223	7	

●●● Bastidor de cadena - Derecha

●●● Bastidor de cadena - Izquierda

●●● Protector Derecho de las Guías

●●● Protector Izquierdo de las Guías

MANDOS FINAL

●●● Cajas, Derecha

●●● Cajas, izquierda

COMENTARIOS, REPARACIONES VARIAS, NOTAS GENERALES

comentario 1

Equipo operativo, parte a la llave.
Todos sus sistemas funcionando
correctamente.


comentario 2

Product Link del equipo no lo tiene
activado, se debe reactivar PL para
cliente nuevo.

FOTOGRAFÍAS DE MARKETING (32)













CONDICIÓN FOTOGRAFÍAS (50)


●●● Cabina o techo




●●● Caja de la batería



●●● Capó



●●● Parrilla del Radiador
Parrilla del radiador levemente abollada



●●● Protecciones:



●●● Recintos de Motor



●●● Tanque de combustible



●●● Cinturón de Seguridad/fecha



●●● Consola de tablero



●●● Horómetro Reemplazado/En Funcionamiento



●●● Interruptores



●●● Medidores



●●● Vidrio/espejos



●●● Escape/Silenciador/Vertical



●●● Filtros de aire



SI ¿El nivel de fluidos está bien?



●●● Correas / Poleas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



●●● Baterías / Cables



●●● Luces de Trabajo



●●● Controles - TRANSMISIÓN



●●● Operación del Freno de Estacionamiento



●●● Cilindro de inclinación



●●● Cilindros de levantamiento



●●● Tanque/Mirilla/Cápsula de Cierre



●●● Brazos de inclinación



●●● Cuchillas y Puntas



●●● Cilindro de levantamiento del desgarrador



●●● Pasadores y bujes



●●● Vástagos / Herramientas de corte



Medición (Izq.) % de Desgaste (Izq.) Total de Horas Potenciales (Izq.)

Medición (Der.) % de Desgaste (Der.) Total de Horas Potenciales (Der.)

Enlaces

130

16

130

16



Medición (Izq.) % de Desgaste (Izq.) Total de Horas Potenciales (Izq.)

Medición (Der.) % de Desgaste (Der.) Total de Horas Potenciales (Der.)


Rodillos superiores delanteros

199

0

199

0



Medición (Izq.) % de Desgaste (Izq.) Total de Horas Potenciales (Izq.)

Medición (Der.) % de Desgaste (Der.) Total de Horas Potenciales (Der.)


Ruedas guía delanteras

25

8

25

8



	Medición (Izq.)	% de Desgaste (Izq.)	Total de Horas Potenciales (Izq.)	Medición (Der.)	% de Desgaste (Der.)	Total de Horas Potenciales (Der.)
Ruedas guía traseras	24.5	6		25	8	




●●● Bastidor de cadena - Derecha

●●● Bastidor de cadena - Izquierda



●●● Protector Derecho de las Guías

●●● Protector Izquierdo de las Guías



●●● Cajas, Derecha



●●● Cajas, izquierda



HOJA DE CÁLCULO COMERCIAL

PRECIO SOLICITADO USD

PRECIO DE VENTA OBJETIVO

MARGEN O MARCADO 0.0 %

SUBTOTAL DE CARGOS DE REPARACIÓN 0

LIMPIEZA

PINTURA

FLETE

SUBTOTAL DE OTROS CARGOS

CARGO POR AJUSTE DEL ADMINISTRADOR

COSTO TOTAL 0

CARGOS TOTALES 0

VALOR COMERCIAL ASIGNADO 0 USD

PRECIO FINAL USD

NOTAS